

AVALIAÇÃO DA COBERTURA TDT



Espinho

DGE1 - Centro de Monitorização e Controlo do Espectro



Conforme solicitado na intervenção 2012/ , em 4 de abril de 2012, foi realizada a avaliação das condições de receção de TDT, junto da residência do

reclamante, na **esta de la constanta**, **em** Silvalde, concelho de Espinho.

Metodologia

Para a avaliação da cobertura TDT, no local da reclamação, foi escolhido um

ponto de medição, designado por Ponto 1.

Foi utilizado o analisador de DVB-T, modelo ETL, marca R&S, instalado na

unidade móvel e ligado a uma antena, modelo HL040, da marca R&S (faixa de

funcionamento: 400 - 3600 MHz), em polarização horizontal, a uma altura de 10

m do solo. O sistema realiza de modo automático, a rotação completa da

antena, no plano horizontal, com passos de 5º e de seguida adquire 60

amostras, durante 1 minuto, no azimute correspondente ao máximo de

intensidade de campo encontrado.

Análise das condições de receção junto à residência do

reclamante

Resultados

Ponto 1 – , Silvalde, Espinho

Coordenadas geográficas (WGS84):

Latitude: 40° 59' " N

Longitude: **008º 38'" W**


1

Diagrama polar de receção de intensidade de campo elétrico, centrado no ponto de medida e sobreposto ao mapa com a localização dos emissores




Registos obtidos na estação móvel

Ponto 1







Resumo de valores

R&S	ETL Digital Ov	erview		S/N 10	1541, FW	1 2.40
Ch:	56 UHF 4/5 RF	754.0000	00 MHz DVB-	Γ/H 8 №	1Hz	
	Att 5 dB					
	ExpLvI 64.50 dBµV			40	4 40	
	Level			43	.1 dB	μν
	Fail	Limit 4	Results		< Limit	Unit
	Level	47.0	*	43.1	117.0	dΒμV
	Constellation		64 QAM NH /	normal		
	MER (rms)	24.0		24.3		dB
	MER (peak)	10.0	*	3.7		dB
	EVM (rms)			3.97	4.40	%
	EVM (peak)		*	52.23	22.00	%
	BER before Viterbi		5.8e-3	(10/10)	1.0e-2	
	BER before RS		7.0e-7	(10/10)	2.0e-4	
	BER after RS		0.0e-7(11/100)	1.0e-10	
OLim	Packet Error Ratio		0.0e-5(11/100)		1.0e-8	
OLIIII	Packet Errors			0	1	/s
	Carrier Freq Offset	-30000.0	-46.8		30000.0	Hz
	Bit Rate Offset	-100.0	-0.1		100.0	ppm
	MPEG Ts Bitrate		19.905881			MBit/s
PSPA	C 4 C AND AUL (C 4NU)	212 2/2 /	212 212 6-11	ID 0		
	64 QAM NH (64NH)					
	TPS Res. 0,0,0,0 3.1dBµV BER 7.0e			Time St. 0	MPEG LI 1	/

Date: 4.APR.2012 18:40:23

Resultado das medições

1 minute measurements (60) in the Maximum direction Measured Azimuth: 146 degrees

Field Strenght [dB μ V/m]: 66.88

MER [dB]: 24.24

BER before Viterbi: 0.000000E+0

BER after RS: 0.00000E+0

Análise da Instalação de Receção na Residência do Reclamante

O reclamante encontra-se a receber o sinal de televisão, no sistema digital TDT, utilizando uma antena específica para o efeito, no entanto, **sem qualquer sistema de amplificação**.

Com o recetor Promax, modelo TV Explorer HD, foi analisado o sinal de TDT disponível numa das tomadas da habitação, tendo-se obtido os seguintes indicadores de qualidade:


MER: 21 dB

Nível de Sinal: 40 dBµV

C/N: 23 dB

Mapa de previsão de cobertura, disponibilizado no sítio: TDT, da PT Comunicações

O mapa de previsão de cobertura disponibilizado pela PT Comunicações, no sítio web: http://tdt.telecom.pt, e apresentado em seguida, indica que a morada da reclamante tem cobertura do sinal TDT.



Conclusão

Na morada do reclamante, verifica-se que a intensidade de campo e os demais parâmetros de qualidade apresentam bons indicadores, que permitem a correta descodificação do sinal de TDT. No entanto, as perdas na instalação de receção do reclamante são significativas. Logo, sem a devida compensação, por intermédio de um amplificador de sinal, não é possível garantir adequadamente, nas tomadas de TV da habitação, um sinal que permita a correta descodificação das emissões digitais de televisão.

Perante as circunstâncias, o reclamante foi aconselhado a proceder à introdução de um sistema de amplificação na sua instalação de receção para fazer face à vulnerabilidade identificada.

Foi acordado bilateralmente o encerramento desta intervenção.