

Televisão Digital Terrestre Resumo da Ação de Fiscalização

PI 2012/ [REDACTED]

Conforme solicitado, deslocámo-nos à residência da Sr.^a [REDACTED], na Rua [REDACTED], n.º [REDACTED].º [REDACTED]º, em Camarate, para análise do problema reportado na receção do sinal TDT.

No local verificou-se que a reclamante não dispõe de uma instalação de receção adequada, porquanto tem a sua antena de receção instalada na varanda, portanto ao nível do [REDACTED]º andar, e orientada para Palmela, comprovando-se que, aquando da descolagem/aterragem de aviões, no aeroporto de Lisboa, não era possível descodificar o sinal de TDT. Refira-se que o emissor TDT rececionado não é o que melhor cobre a área da residência da reclamante.

Com o auxílio do nosso equipamento de receção e respetiva antena orientada para a zona de Odivelas, demonstrou-se à reclamante que estava em condições de receber o sinal TDT com bons indicadores de qualidade. Como a reclamante tem a sua antena instalada na varanda da sua residência, a uma cota relativamente baixa, com diversos obstáculos em redor (aeroporto, IC17, painéis publicitários e árvores), que ficam no enfiamento dos emissores de Monsanto e Odivelas, sugeriu-se que instalasse a sua antena no topo do prédio, de forma a melhorar o sinal recebido.

Assunto encerrado.

[REDACTED] / [REDACTED]