





Televisão Digital Terrestre **Resumo da Ação de Fiscalização**

PI 2012/ 

Na deslocação efetuada a casa do reclamante, Sr. , morador na Rua. , nº  Atouguia, constatamos que o reclamante tem a antena orientada para Alvaiázere.



Verificámos também que a instalação apresenta anomalias, tal como se comprova entre os dados recolhidos na baixada do reclamante e nos sinais obtidos com o equipamento PROMAX na rua ao nível do solo junto á casa do reclamante.

O reclamante ficou de rever toda a instalação.

Anexos

signal measured at the outlet of the room of the complainant



signal measured on the street, at the level of the ground, next to the complainant's house

