

Televisão Digital Terrestre Resumo da Ação de Fiscalização

PI 2012/

De acordo com o solicitado na intervenção 2012/ , no dia 24 de julho de 2012, foram analisadas as condições de receção de TDT, na morada indicada pela reclamante.

Rua: ,

Localidade: Monte Gordo

Código Postal: 8900 - Monte Gordo

No local, constatou-se que o reclamante dispõe um sistema de receção composto por 2 antenas yagi, uma orientada para Espanha e a outra para S. Miguel (diametralmente opostas), sendo os sinais combinados e amplificados, para distribuição coletiva no prédio.

Nas medições efetuadas, constatou-se que, usando apenas a antena que garante a receção das emissões de TDT nacionais (desligando a que se encontra orientada para Espanha), os parâmetros de qualidade do sinal passam a ser bons, e após amplificação são ainda melhorados (ver registos em anexo).

Porém, quando é introduzida na instalação a antena direcionada para Espanha, ocorre uma degradação significativa da qualidade do sinal, levando ao congelamento da imagem com alguma frequência.

Refira-se que esta instalação de receção não sofreu qualquer adaptação para a receção de TDT, mantendo-se tal como era usada na receção analógica de TV.

Pelo acima exposto, e com a concordância da filha do reclamante (que acompanhou a nossa ação), ficou inibida a antena de receção orientada para Espanha, confirmandonos posteriormente que os problemas reportados tinham deixado de se manifestar. Caso o reclamante pretenda também receber os canais espanhóis, terá que rever e adequar a sua instalação.







Anexos


Análise da Receção em Casa da Reclamante


Registos obtidos em casa da reclamante, só com receção do sistema TDT nacional





Registos obtidos em casa da reclamante, com receção do sistema TDT nacional amplificado







Anexos

ANEXO

Previsão de Cobertura, da PT Comunicações, para o local

