

AVALIAÇÃO DA COBERTURA TDT



DGE1 - Centro de Monitorização e Controlo do Espectro



De acordo com o solicitado na intervenção 2012/ , no dia 5 de junho de 2012, foram analisadas as condições de receção de TDT, na morada da reclamante.

Localidade: Alverca do Ribatejo

Código Postal: 2615- ALVERCA DO RIBATEJO

Metodologia

Para a avaliação da cobertura TDT, foi escolhido um ponto de medição, à porta da casa da reclamante.

Nas medições, foi utilizado o analisador de DVB-T, marca R&S, modelo ETL, instalado na unidade móvel e ligado a uma antena, da marca R&S, modelo HL040 (faixa de funcionamento: 400 – 3600 MHz), de polarização horizontal, a uma altura de 10 m, acima do solo. O sistema realiza, de modo automático, a rotação completa da antena, no plano horizontal, com passos de 5º e de seguida adquire 60 medições, no período de 1 minuto, no azimute correspondente ao máximo de sinal encontrado.

Resultados

Ponto 1: junto da porta da casa do reclamante

Coordenadas geográficas (WGS84):

Diagrama polar de receção, de intensidade de campo elétrico, centrado no ponto de medida e sobreposto ao mapa com a localização dos emissores






Diagrama polar de receção, de MER, centrado no ponto de medida e sobreposto ao mapa com a localização dos emissores



Registos na estação móvel



Date: 5.JUN.2012 14:07:02




Date: 5.JUN.2012 14:06:28

Quadro resumo

R&S	ETL Digital Ove	erview	S/N 101540, FW 2.40			
Ch: 56 UHF 4/5 RF 754.000000 MHz DVB-T/H 8 MHz						
* Att 0 dB						
	ExpLvI 59.50 dBµV					
Level 49.7 dBµV						
[Fail	Limit <	Results		< Limit	Unit
	Level	47.0		49.7	117.0	dΒμV
	Constellation		64 QAM NH /	normal		
	MER (rms)	24.0	*	23.7		- dB
	MER (peak)	10.0	*	3.7		- dB
	EVM (rms)			4.29	4.40	9%
	EVM (peak)		*	52.23	22.00	%
	BER before Viterbi		5.0e-3	(10/10)	1.0e-2	2
	BER before RS		* 1.8e-3	(10/10)	2.0e-4	4
OLim	BER after RS		0.0e-7(10/100)	1.0e-10	
	Packet Error Ratio		0.0e-5(0/100)	1.0e-8	3
	Packet Errors			0		1 /s
,	Carrier Freq Offset	-30000.0		-31.8	30000.0	Hz
	Bit Rate Offset	-100.0		0.0	100.0) ppm
	MPEG Ts Bitrate		19	905882		MBit/s
PSPA 64 QAM NH (64NH) FFT 8k (8k) GI 1/4 (1/4) 2/3,2/3 (2/3,2/3)					2020	IIID 0
TPS Res. 0,0,0,0 INT N (N) MPE FEC Off/Off Time SI. Off/Off LI 17 LVI 49.7dBµV BER 1.8e-3 MER 23.7dB DEMOD MPEG						
Let 45.7dbpt DER 1.06-5 MER 25.7db DEMOD MFEG						

Date: 5.JUN.2012 14:06:17

Diagrama de ecos



Resultados Globais das medições

1 minute measurements in the Maximum direction Measured Azimuth: 187 degrees


Field Strenght [dBuV/m]: 72.603550


MER [dB]: 26.782000

BER before Viterbi: 3.800000E-3 BER after RS: 0.000000E+0

Análise da Receção na Instalação do Reclamante


Registos obtidos antes da entrada do descodificador





Mapas de previsão de cobertura, disponibilizados no sítio: TDT, da PT Comunicações

Os mapas de previsão de cobertura disponibilizados pela PT Comunicações, no sítio web: http://tdt.telecom.pt, e apresentados em seguida, indicam que a morada do reclamante tem cobertura do sinal TDT



Conclusão

Na análise efetuada, na baixada de receção, em casa da reclamante, constatou-se que os parâmetros de qualidade de sinal analisados apresentam, no nosso equipamento de medida, bons indicadores para a descodificação do sinal TDT.

Apesar da descodificação do sinal ter sido possível, com o analisador por nós utilizado¹, as medições efetuadas no exterior da residência revelam múltiplas receções (pré-eco, eco de 0 dB e ecos de amplitude não desprezável, distando entre si mais do que meio intervalo de guarda), sendo ainda evidente um espectro OFDM irregular e recortado, correspondente a uma receção estacionária multipercurso. Estas condições são descritas² como potencialmente críticas face ao necessário sincronismo de símbolo e de intervalo de guarda, numa rede SFN, e tornam a receção fortemente dependente do modelo de recetor utilizado e dos algoritmos implementados pelo fabricante.

Perante os factos expostos, não serão de excluir eventuais problemas na receção TDT, sendo de equacionar a possibilidade de considerar, o local de residência da reclamante, zona DTH.

No caso em apreço, o canal 49 de Montejunto não é uma alternativa viável.

-

¹ Esta informação tem por base os resultados disponibilizados pelo analisador de DVB-T, da marca R&S, modelo ETL, usado nas medições, **mas serão de admitir possíveis divergências face a outros recetores de DVB-T**, disponíveis no mercado, **com características técnicas distintas**. O R&S ETL posiciona a janela de FFT, usada para a desmodulação, de forma garantir que a densidade espectral de potência dos ecos detetados, correspondentes a diferentes trajetos do sinal, seja maximizada no seu interior.

² Walter Fischer, "Digital Video and Audio Broadcasting Technology – A Practical Engineering Guide", 3rd Edition, Springer-Verlag, 2010