

ANACOM



AUTORIDADE
NACIONAL
DE COMUNICAÇÕES

AVALIAÇÃO DA COBERTURA TDT



DGE1 - Centro de Monitorização e Controlo do Espectro



De acordo com o solicitado na intervenção 2012/███, no dia 17 de julho de 2012, foram analisadas as condições de recepção de TDT, na morada do reclamante.



Rua: ███ ███. ███ ████, ███ ███ - ███ ███.
Localidade: Castelo Branco
Código Postal: 6000 - ███ CASTELO BRANCO

Resultados

Em seguida apresentam-se os resultados das medições com o analisador PROMAX HD EXPLORER.

Análise da Recepção na Instalação do Reclamante


Registos obtidos na tomada da sala, utilizando o cabo RF do reclamante



A partir das medições efetuadas, verifica-se que a instalação não se encontra preparada para a recepção de TDT.

Mapas de previsão de cobertura, disponibilizados no sítio: TDT, da PT Comunicações

Os mapas de previsão de cobertura disponibilizados pela PT Comunicações, no sítio web: <http://tdt.telecom.pt>, e apresentado em seguida, indicam que a morada do reclamante dispõe de cobertura TDT



Conclusão

No exterior, junto à residência do reclamante, constatou-se que **todos os parâmetros de qualidade do sinal analisados apresentam bons níveis e garantem a descodificação do sinal TDT.**

Após ter sido ligada, mesmo no interior da habitação, uma antena log-periódica ao televisor do reclamante, já preparado para receber o sinal digital MPEG4, foi possível obter excelentes indicadores de qualidade e garantir a correta descodificação das emissões digitais.

Perante os factos constatados, foi sugerido ao reclamante que solicitasse junto da administração do prédio, a revisão do sistema de receção em causa, dando-se o assunto por encerrado.